

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313, 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 193/1**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилась контрольное (надзорное) мероприятие

Во исполнение решения заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чиркова Д.В. от 13.09.2021г № 193, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 21 сентября 2021 г., с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 23 сентября 2021 г., с 14 час. 45 мин по 15 час. 15 мин. 30 сентября 2021г Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Ответственный за производственную практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского сельскохозяйственного колледжа» Ситников Александр Сергеевич, (действующий по доверенности от 19.07.2021г № 13), Заведующий хозяйством в корпусе № 2 ГБПОУ «Кунгурского сельскохозяйственного колледжа» Пихтовников В.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На первом этаже, правого крыла здания у пожарного крана № 1 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора (помещения № 42 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) в лестничную клетку, и из лестничной клетки в тамбур не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.05.2023	
2.	На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 55 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
3.	На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 52 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
4.	На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
5.	На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
6.	На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора у кабинета медика	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	(помещения № 35 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).	16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
7.	На первом этаже здания запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала в коридора не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479); п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
8.	На первом этаже здания, для отделки стен актового зала (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
9.	На первом этаже в актовом зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстий (имеются сквозные отверстия).	п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
10.	На первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».	п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.05.2023	
11.	На первом этаже над эвакуационным выходам из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
12.	В коридоре первого этаже здания (помещение № 19 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) у раздевалок спортзала расположена лестница, ведущая на антресольный этаж под которой расположена кладовая для хранения инвентаря.	пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
13.	На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0,8 м (составляет 0,75 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
14.	На втором этаже здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
15.	На втором этаже здания, для кабинета лаборантской (помещение № 13 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
16.	На первом этаже в лестничной клетке для складского помещения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещение, где хранятся архивные документы и бумага.			
17.	На первом этаже в лестничной клетке на противопожарной двери, ведущей в складское помещение, где хранятся архивные документы, бумага отсутствует приспособления для самозакрывания.	п. 14, 24.29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
18.	На чердаке здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (стулья, доски).	пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
19.	В подвале под лестничной клеткой (помещения № 17 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) допускается хранение оборудования и другие горючие материалы (где происходит выгрузка товара).	пп. к п.16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
20.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола тамбура (помещения № 16 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум и ковровые покрытия).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
21.	В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход. (помещения № 15 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020).	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
		2020 г. № 1479.		
22.	В подвале в банкетном зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020). не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстия (имеются отверстия).	п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
23.	В подвале для отделки стен столовой (помещение № 6 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (стенные панели).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
24.	В подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	01.05.2023	
25.	В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в тепловой узел отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
26.	В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в лабораторию (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
27.	В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в	п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопасно сти	Отметка о выполнен ии
1	2	3	4	5
	склад (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) приспособление для самозакрывания.	постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
28.	В подвале коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь из коридора в коридор (помещение № 32 и 36 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020).	п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
29.	В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
30.	В подвале в складском помещении для хранения лыж установлена деревянная перегородка (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020).	п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.05.2023	
31.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (деревянные листы).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
32.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	опасности (масленая краска синего цвета).	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
33.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум разного цвета).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
34.	В подвале для складских помещений (№ 47 и 48 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на дверях помещений отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
35.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масленая краска синего цвета).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
36.	В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
37.	В подвальном помещении расположена слесарная мастерская для ремонта, хранения оборудования и предметов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
38.	В подвале дверь в склад (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не	ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная).	безопасности".		
39.	Руководителем организаций не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
40.	Замок на двери эвакуационного выхода из сварочной мастерской на улицу (помещение № 10 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
41.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 0,8 м (составляет 0,72 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171).	01.05.2023	
42.	Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
43.	Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, проводимых со средствами пожарной обеспечения	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	безопасности (испытание ограждения кровли, испытании наружных лестниц, внутреннего водопровода) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
44.	Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
45.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
46.	Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
47.	В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 20 20г на втором этаже в помещении № 4,5.6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	отсутствуют.			
48.	В учебном корпусе с первого по второй этаж строительные конструкции лестничных клеток (косоуры маршей, балки площадок) не имеют требуемого предела огнестойкости не ниже R 60 (выполнены из незащищенных металлических конструкций).	п. 5.4.3, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
49.	В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
50.	В учебном корпусе центральная лестница с первого на второй этаж выполнена открытой, при этом вестибюль не отделен от коридоров противопожарными перегородками.	ч. 1. ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	
51.	В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.05.2023	

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ «КСХК»

Пилипчук Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого
лица (представителя))



(подпись)

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по пермскому краю

Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)



(подпись)

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«01» октября 2021 г., 16 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 13.09.2021 № 193, учетный номер: 59210061000200751559

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания учебного корпуса, гаража

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», ИНН: 5940100821. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «21» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по «01» октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 5 час. 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «21» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 16 час. 00 мин

с «23» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 17 час. 00 мин.

с «30» сентября 2021 г., 14 час. 45 мин по 15 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 30.09.2021, фототаблица

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с «21» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 16 час. 00 мин

с «23» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 17 час. 00 мин.

с «30» сентября 2021 г., 14 час. 45 мин по 15 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 30.09.2021, фототаблица

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Истребование документов:

в следующие сроки:

с «23» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 17 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сопроводительное письмо от 22.09.2021г № 440/01-8; 2. декларация пожарной безопасности от 17.02.2020 № 5722000-ТО-00884 , 3.Рабочий проект на АПС и СОУЭ; 4. Приказ от 05.07.2021г № 52-1-0 «О проверке вентиляций»; 5. Акт о результатах ревизии; 6. Технически паспорт домовладения от 16.03.2020г; 7. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 8. Копии удостоверении по обучению; 9. Инструкция о мерах пожарной безопасности от 16.08.2021г; 10. Инструкция о порядке действия дежурного персонала; 11. Инструкция о действий персонала по эвакуаций людей; 12. Инструкция для ответственного за пожарную безопасность; 13. Сертификаты на огнетушители; 14. План проведения тренировки; 15. Договор присоединения б/н; 16. Протокол № 2 от 05.08.2021г; 17. Приказ от 19.12..2019г № СЭД 26-01-13-117 «О назначении»; 18. Устав; 19. Акт приемки огнезащитных работ от 02.06.2021г ; 20.Журнал учебных занятия; 21. Гражданского правовой договор № 19/2021 б/д; 22. Государственный контракт № 165 б/н; 23.Журнал регистраций по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ; 24. Журнал учета огнетушителей; 25. Приказ от 13.09.2019г № СЭД -31-02-2-2-1105 «О согласовании передаточного акта от ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум» к ГБПОУ КСХ». Сертификаты на отделочные материалы и огнезащитный состав.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

Отчет определения расчетных величин пожарного риска на здание учебного корпуса КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум» расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35, выполненный в 2017г., с выводом об уровне расчетного значения индивидуального пожарного риска, не превышающем нормативное значение, установленное статьей 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:

• В исходных данных расчета $K_{обн}$ - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализаций требованиям нормативных документов по пожарной безопасности принят равным 0.8.

1. При осмотре объекта защиты установлено, что в подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, чем нарушено прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

2. В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех.

паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, чем нарушено прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

3. В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход, чем нарушено приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

4. В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 2020г на втором этаже в помещении № 4.5.6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они демонтированы, чем нарушен п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

В соответствии с п. 22 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2009 г. регистрационный N 14486)) (далее - «Методика») параметр $K_{обн}$ принимается равным 0,8, если выполняются хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудования здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

в остальных случаях $K_{обн}$ принимается равным нулю.

Таким образом, фактически коэффициент $K_{обн} = 0$, что не соответствует принятому в расчете.

На основании изложенного, принятое в расчете значение коэффициент $K_{обн}$ не соответствует фактическим данным, установленным при обследовании объекта защиты.

• $K_{СОУЭ}$ - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности:

1. При осмотре объекта защиты установлено, что на первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход», чем нарушен п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

2. На первом этаже над эвакуационным выходам из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход», чем нарушен п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

В соответствии с п. 25 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2009 г. регистрационный N 14486)) параметр $K_{СОУЭ}$ - принимается равным 0,8 если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

в остальных случаях $K_{\text{СОУЭ}}$ принимается равной нулю.

Таким образом, фактически коэффициент $K_{\text{СОУЭ}} = 0$, что не соответствует принятому в расчете.

- В разделе характеристика объекта защиты указано, что площадь здания составляет 6905,9 кв.м, согласно технического паспорта домовладения (инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020 года), площадь здания составляет 6972,3 кв. м. Исходные данные для проведения расчета приняты не верно.

- В разделе характеристика объекта указано, что максимальное количество человек на объекте защиты 450 человек. Фактически согласно раздела 4 инструкции о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» в образовательной организаций может находится 1100 человек. Исходные данные для проведения расчета приняты не верно.

- При визуальном осмотре здания и помещении установлено, что в подвале, на 1 и 2 этажах здания в результате демонтажа и возведения перегородок образовались новые помещения, частично заделаны дверные проемы и образовались новые. Данные изменения подтверждаются техническим паспортом домовладения (инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020 года). Что не соответствует сценариям развития на участки.

- В разделе характеристика объекта указано, что здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализаций и СОУЭ 2-го типа, при осмотре объекта защиты и анализа рабочего проекта автоматический пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 2020г установлено, что на объекте установлена СОУЭ 3-го типа.

- В разделе характеристика объекта указано, что из помещения библиотеки имеется выход на лестницу 3-го типа, при осмотре объекта защиты установлено, что данная лестница демонтировано, отсутствует.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже, правого крыла здания у пожарного крана № 1 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора (помещения № 42 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) в лестничную клетку, и из лестничной клетки в тамбур не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 55 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).

3. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 52 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

6. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора у кабинета медика (помещения № 35 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

7. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже здания запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала в коридора не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

8. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания, для отделки стен, потолка, пола актового зала (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска);

9. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в актовом зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстий (имеются сквозные отверстия);

10. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

11. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходам из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход»;

12. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В коридоре первого этажа здания (помещение № 19 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) у разделок спортзала расположена лестница, ведущая на антресольный этаж под которой расположена кладовая для хранения инвентаря;

13. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0,8 м (составляет 0,75 м);

14. В нарушение п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

15. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета лаборантской (помещение № 13 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

16. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в лестничной клетке для складского помещения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещение, где хранятся архивные документы и бумага;

17. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в лестничной клетке на противопожарной двери, ведущей в складское помещение, где хранятся архивные документы, бумага отсутствует приспособления для самозакрывания;

18. В нарушение пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На чердаке здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (стулья, доски);

19. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале под лестничной клеткой (помещения № 17 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) допускается хранение оборудования и другие горючие материалы (где происходит выгрузка товара);

20. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола тамбура (помещения № 16 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум и ковровые покрытия);

21. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход (помещения № 15 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

22. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале в банкетном зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020), не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстия (имеются отверстия);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале для отделки стен столовой (помещение № 6 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (стеновые панели);

24. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. В подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

25. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в тепловой узел отсутствует приспособление для самозакрывания;

26. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в лабораторию (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

27. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в склад (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

28. В нарушение п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь из в коридора в коридор (помещение № 32 и 36 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

29. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

30. В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В подвале в складском помещении для хранения лыж установлена деревянная перегородка (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

31. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (деревянные листы);

32. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масленая краска синего цвета);

33. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум разного цвета);

34. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале для складских помещений (№ 47 и 48 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на дверях помещения отсутствует соответствующее обозначение;

35. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

36. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

37. В нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвальном помещении расположена слесарная мастерская для ремонта, хранения оборудования и предметов;

38. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале дверь в склад (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

39. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

40. В нарушение п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Замок на двери эвакуационного выхода из сварочной мастерской на улицу (помещение № 10 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 0,8 м (составляет 0,72 м);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м);

43. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (испытание ограждения кровли, испытании наружных лестниц, внутреннего водопровода) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

44. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

45. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

46. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

47. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 20 20г на втором этаже в помещении № 4,5,6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они отсутствуют;

48. В нарушение п. 5.4.3, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В учебном корпусе с первого по второй этаж строительные конструкции лестничных клеток (косоуры маршей, балки площадок) не имеют требуемого предела огнестойкости не ниже R 60 (выполнены из незащищенных металлических конструкций);

49. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м);

50. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе центральная лестница с первого на второй этаж выполнена открытой, при этом вестибюль не отделен от коридоров противопожарными перегородками;

51. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра, протоколом инструментального обследования, фототаблицей)

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра;
- 2) протокол инструментального обследования;
- 3) фототаблица;
- 4) предписание № 193/1/1 от 01.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Д.В. Чирков

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Чирков Дмитрий Васильевич, заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8-342-258-40-01 доб.313; E-mail: 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Инспектор И.С.И. *И.С.И.*
7.10.21.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю
наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313, 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

Протокол инструментального обследования

г. Кунгур, ул. Воровского, 35

(место составления)

"30" сентября 2021 г
(дата окончания проведения осмотра)

Инструментальное обследование начато: 21.09.2021 14 час.00 мин
(дата) (время)

Инструментальное обследование окончено: 30.09.2021 15 час.15 мин
(дата) (время)

Место составления протокола: г. Кунгур, ул. Воровского, 35 Заместителем начальника 13
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому
округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чирковым Дмитрием
Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

на основании статьей 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

на основании Решения от 13.09.2021 № 193

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии Ситникова Александра Сергеевича, Ответственного за производственную
практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского
сельскохозяйственного колледжа» (действующий по доверенности от 19.07.2021г № 13)
(контролируемое лицо (представитель), для представителя указывается, фамилия, инициалы, наименование и номер документа
устанавливающего полномочия)

С участием специалиста (эксперта): без привлечения

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

Проведено инструментальное обследование: двух этажного учебного корпуса, гаражей

(здания, сооружения, пожарные отсеки, территория, транспортное средство, технические средства для обнаружения пожара, обработки
передачи извещения о пожаре и (или) установки пожаротушения, противодымной защиты, иное инженерное оборудование и
устройства противопожарной защиты)

расположенного (ых) по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, 35

В ходе инструментального обследования использовалось: рулетка измерительная
металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от
04.02.2021г

(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обследований: не применялись

(наименование нормативно-правовых актов (акта))

В ходе инструментального обследования проводилось (ись): фотосъемка камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено:

1. На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);
2. На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);
3. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0,8 м (составляет 0,75 м);
4. Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м);
5. В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м);
6. В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.

К протоколу инструментального обследования прилагаются: фототаблица

(чертежи, схемы, планы, фототаблицы и т.п.)

Особые отметки: нет

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки) к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления сделанные лицами, участвующими при инструментальном обследовании:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении инструментального обследования:

Ответственный за производственную практику,
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»

Ситников Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю
наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313, 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес место нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

Протокол осмотра

г. Кунгур, ул. Воровского, 35

(место составления)

"30" сентября 2021 г

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 час.00 мин по 16 час. 00 мин «21» сентября 2021г.

Осмотр продолжен 14 час.00 мин по 17 час.00 мин. «23» сентября 2021г.

Осмотр продолжен с., 14 час.45 мин по 15 час.15 мин. «30» сентября 2021г.
(указывается дата и время каждого из посещения объектов (помещений) контролируемого лица)

Заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому
и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Чирковым Дмитрием Васильевичем.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Место проведение осмотра: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Ситников Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали: не
присутствовали

(фамилия, имя, отчество, представителей общественного народного фронта, фамилия инициалы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей)

(* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовали специалисты (эксперты): не
присутствовали

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренная статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, 35 расположен двух этажный учебный корпус. Стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, перегородки – кирпичные, гипсокартонные, кровля двухскатная с чердаком, покрытие кровли – металлические листы по деревянной обрешетке

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления и пояснения контролируемого лица)

1. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже, правого крыла здания у пожарного крана № 1 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора (помещения № 42 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) в лестничную клетку, и из лестничной клетки в тамбур не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

2. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 55 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

3. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 52 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

6. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора у кабинета медика (помещения № 35 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

7. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже здания запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала в коридора не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

8. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания, для отделки стен, потолка, пола актового зала (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска);

9. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом

этаже в актовом зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстий (имеются сквозные отверстия);

10. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход»;

11. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходом из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход»;

12. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В коридоре первого этажа здания (помещение № 19 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) у развешивания спортзала расположена лестница, ведущая на антресольный этаж под которой расположена кладовая для хранения инвентаря;

13. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0,8 м (составляет 0,75 м);

14. В нарушение п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

15. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета лаборантской (помещение № 13 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

16. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в лестничной клетке для складского помещения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещение, где хранятся архивные документы и бумага;

17. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в лестничной клетке на противопожарной двери, ведущей в складское помещение, где хранятся архивные документы, бумага отсутствует приспособления для самозакрывания;

18. В нарушение пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На чердаке здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (стулья, доски);

19. В нарушение пп. к п.16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале под лестничной клеткой (помещения № 17 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) допускается хранение оборудования и другие горючие материалы (где происходит выгрузка товара);

20. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола тамбура (помещения № 16 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум и ковровые покрытия);

21. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход (помещение № 15 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

22. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале в банкетном зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020), не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстия (имеются отверстия);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале для отделки стен столовой (помещение № 6 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (стеновые панели);

24. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. В подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

25. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в тепловой узел отсутствует приспособление для самозакрывания;

26. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в лабораторию (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

27. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в склад (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

28. В нарушение п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь из в коридора в коридор (помещение № 32 и 36 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

29. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

30. В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В подвале в складском помещении для хранения лыж установлена деревянная перегородка (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

31. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (деревянные листы);

32. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

33. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум разного цвета);

34. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале для складских помещений (№ 47 и 48 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на дверях помещения отсутствует соответствующее обозначение;

35. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

36. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

37. В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвальном помещении расположена слесарная мастерская для ремонта, хранения оборудования и предметов;

38. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале дверь в склад (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

39. В нарушение п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

40. В нарушение п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Замок на двери эвакуационного выхода из сварочной мастерской на улицу (помещение № 10 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 0,8 м (составляет 0,72 м);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м);

43. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (испытание ограждения кровли, испытании наружных лестниц, внутреннего водопровода) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

44. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

45. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

46. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

47. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 20 20г на втором этаже в помещении № 4,5,6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они отсутствуют;

48. В нарушение п. 5.4.3, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В учебном корпусе с первого по второй этаж строительные конструкции лестничных клеток (косоуры маршей, балки площадок) не имеют требуемого предела огнестойкости не ниже R 60 (выполнены из незащищенных металлических конструкций);

49. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м);

50. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе центральная лестница с первого на второй этаж выполнена открытой, при этом вестибюль не отделен от коридоров противопожарными перегородками;

51. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным

лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнений протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы, участника (ов), внесшего замечания, с указанием замечаний либо неточности)

Ответственный за производственную практику,
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»
Ситников Александр Сергеевич»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«01» октября 2021 г.

Пермский край, г. Кунгур
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, и 28.5 Кодекса Российской Федерации
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо – директор ГБПОУ «КСХК»

1. Фамилия, имя, отчество Пилипчук Николай Иванович
2. Дата и место рождения 05.02.1963 г. Украина, Хмельницкая обл.
3. Адрес места регистрации, тел. г. Кунгур, ул. Волотовская, д. 84
4. Место работы (учебы) ГБПОУ «КСХК»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) —
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 57 07 168
717 86004 12.03.2008 г. УРПС г. Кунгур
8. Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности и когда _____

со слов нет

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

9. нарушил _____

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

УСТАНОВИЛ:

В период с 21.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 13.09.2021 № 193 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическим и должностными лицами – Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что должностным лицом – директором Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуком Николаем Ивановичем в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35 допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже, правого крыла здания у пожарного крана № 1 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора (помещения № 42 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) в лестничную клетку, и из лестничной клетки в тамбур не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального

закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 55 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).

3. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 52 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

6. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора у кабинета медика (помещения № 35 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

7. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже здания запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала в коридора не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

8. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания, для отделки стен, потолка, пола актового зала (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска);

9. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в актовом зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстий (имеются сквозные отверстия);

10. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

11. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходам из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход»;

12. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В коридоре первого этажа здания (помещение № 19 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) у развееалок спортзала расположена лестница, веуущая на антресольный этаж под которой расположена кладовая для хранения инвентаря;

13. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0.8 м (составляет 0,75 м);

14. В нарушение п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

15. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета лаборантской (помещение № 13 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

16. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в лестничной клетке для складского помещения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещение, где хранятся архивные документы и бумага;

17. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в лестничной клетке на противопожарной двери, веуущей в складское помещение, где хранятся архивные документы, бумага отсутствует приспособления для самозакрывания;

18. В нарушение пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На чердаке здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (стулья, доски);

19. В нарушение пп. к п.16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале под лестничной клеткой (помещения № 17 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) допускается хранение оборудования и другие горючие материалы (где происходит выгрузка товара);

20. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола тамбура (помещения № 16 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум и ковровые покрытия);

21. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход (помещения № 15 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

22. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале в банкетном зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020), не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстия (имеются отверстия);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале для отделки стен столовой (помещение № 6 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (стенные панели);

24. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. В подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

25. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в тепловую узел отсутствует приспособление для самозакрывания;

26. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в лабораторию (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

27. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в склад (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

28. В нарушение п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь из в коридора в коридор (помещение № 32 и 36 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

29. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

30. В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В подвале в складском помещении для хранения лыж установлена деревянная перегородка (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

31. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (деревянные листы);

32. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

33. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум разного цвета);

34. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале для складских помещений (№ 47 и 48 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на дверях помещении отсутствует соответствующее обозначение;

35. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

36. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

37. В нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвальном помещении расположена слесарная мастерская для ремонта, хранения оборудования и предметов;

38. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале дверь в склад (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

39. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

40. В нарушение п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Замок на двери эвакуационного выхода из сварочной мастерской на улицу (помещение № 10 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 0,8 м (составляет 0,72 м);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м);

43. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (испытание ограждений кровли, испытании наружных лестниц, внутреннего водопровода) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

44. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

45. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

46. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

47. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 20 20г на втором этаже в помещении № 4,5,6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они отсутствуют;

48. В нарушение п. 5.4.3, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В учебном корпусе с первого по второй этаж строительные конструкции лестничных клеток (косоуры маршей, балки площадок) не имеют требуемого предела огнестойкости не ниже R 60 (выполнены из незащищенных металлических конструкций);

49. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м);

50. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе

центральная лестница с первого на второй этаж выполнена открытой, при этом вестибюль не отделен от коридоров противопожарными перегородками;

51. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г;

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Факт подтверждают свидетели:

1. _____ (подписи)
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (адрес места жительства)
2. _____ (понятых)
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (адрес места жительства)

Потерпевшие:

1. _____ (подписи)
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (адрес места жительства)
2. _____ (потерпевших)
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (адрес места жительства)

Подпись

(лица, составившего протокол)

Д.В. Чирков
(Фамилия, имя, отчество)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

Статья 2.4 Административная ответственность должностных лиц

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и

руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом; 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.


Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители; 2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители; 3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом; 4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц; 5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.


Статья 25.5. Защитник и представитель


1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


7.10.21 (дата) Ознакомлен (ознакомлен(а))  (подпись) Пилипчук Николай Иванович (Фамилия, имя, отчество)

Ваше административное дело будет рассмотрено 4.10.2021 г. в 11 час. 00 мин. в 13 ОНПР по адресу: г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, кабинет № 201
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

7.10.21 (дата)  (подпись) Пилипчук Николай Иванович (Фамилия, имя, отчество)

Копию протокола получил(а)  (дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол) Пилипчук Николай Иванович (ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

 (подпись) Пилипчук Николай Иванович (ФИО)

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«01» октября 2021 г.

г. Кунгур
(место город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич, руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, рассмотрев материалы плановой проверки в отношении:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
2. Юридический адрес, тел. (факс): Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 т. 8 (34271)2-78-90
3. ОГРН 1025901893478; ИНН 5940100821; КПП 591701001
4. ФИО законного представителя: Пилипчук Николай Иванович
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01—13-117 от 19.12.2019г
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 57 07 168 977 26.03.2008 г. УМВД г. Кунгур
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю
8. Сведения о привлечении к административной ответственности: не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

В период с 21.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 13.09.2021 № 193 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическим лицом - Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» (далее - юридическое лицо) требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35 допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже, правого крыла здания у пожарного крана № 1 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора (помещения № 42 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) в лестничную клетку, и из лестничной клетки в тамбур не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 55 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум).

3. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора (помещения № 52 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 117 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже высота эвакуационного выхода из кабинета № 119 в коридор менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,86 м);

6. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания на путях эвакуации, для покрытия пола коридора у кабинета медика (помещения № 35 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

7. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». На первом этаже здания запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала в коридора не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

8. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания, для отделки стен, потолка, пола актового зала (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска);

9. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в актовом зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстий (имеются сквозные отверстия);

10. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходом из спортзала во внутренний двор отсутствует световой указатель «Выход».

11. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На первом этаже над эвакуационным выходам из актового зала в коридор отсутствует световой оповещатель «Выход»;

12. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В коридоре первого этаже здания (помещение № 19 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) у раздевалок спортзала расположена лестница, ведущая на антресольный этаж под которой расположена кладовая для хранения инвентаря;

13. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из метод кабинет в библиотеку менее 0,8 м (составляет 0,75 м);

14. В нарушение п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

15. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета лаборантской (помещение № 13 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

16. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже в лестничной клетке для складского помещения не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещение, где хранятся архивные документы и бумага;

17. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в лестничной клетке на противопожарной двери, ведущей в складское помещение, где хранятся архивные документы, бумага отсутствует приспособления для самозакрывания;

18. В нарушение пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На чердаке здания допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (стулья, доски);

19. В нарушение пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале под лестничной клеткой (помещения № 17 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) допускается хранение оборудования и другие горючие материалы (где происходит выгрузка товара);

20. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола тамбура (помещения № 16 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум и ковровые покрытия);

21. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале на выходе из банкетного зала в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, при этом висит табло выход (помещения № 15 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

22. В нарушение п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале в банкетном зале (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020), не проведены работы по заделке негорючими материалами технологических зазоров и отверстия (имеются отверстия);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале для отделки стен столовой (помещение № 6 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (стенные панели);

24. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. В подвале расположена моечная (помещение № 12 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) используется в качестве раздевалки для персонала при этом помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

25. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в тепловой узел отсутствует приспособление для самозакрывания;

26. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в лабораторию (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

27. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на противопожарной двери, ведущей из коридора в склад (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) отсутствует приспособление для самозакрывания;

28. В нарушение п. 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь из в коридора в коридор (помещение № 32 и 36 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

29. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале, где хранятся лыжи за деревянной перегородкой (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации;

30. В нарушение п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В подвале в складском помещении для хранения лыж установлена деревянная перегородка (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020);

31. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещение № 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (деревянные листы);

32. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

33. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещения № 46, 56, 57 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум разного цвета);

34. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвале для складских помещений (№ 47 и 48 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на дверях помещений отсутствует соответствующее обозначение;

35. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия стен коридора (помещения № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (масляная краска синего цвета);

36. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале на путях эвакуации, для покрытия пола в коридоре (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (линолеум);

37. В нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. В подвальном помещении расположена слесарная мастерская для ремонта, хранения оборудования и предметов;

38. В нарушение ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В подвале дверь в склад (помещение № 51 по тех. паспорту инв. № 1-1856 от 16.03.2020) не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

39. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководителем организаций не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

40. В нарушение п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Замок на двери эвакуационного выхода из сварочной мастерской на улицу (помещение № 10 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 0,8 м (составляет 0,72 м);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота эвакуационного выхода из раздевалки в слесарную мастерскую (помещение № 8 в соответствии с техническим паспортом инвентарный номер 1-1856 от 16.03.2020г.) менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,83 м);

43. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Информация о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (испытание ограждения кровли, испытании наружных лестниц, внутреннего водопровода) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

44. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

45. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

46. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

47. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 001-20-АПС. СОУЭ от 20 20г на втором этаже в помещении № 4,5,6 (библиотеке) учебного корпуса предусмотрены речевые оповещатели, фактически они отсутствуют;

48. В нарушение п. 5.4.3, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. В учебном корпусе с первого по второй этаж строительные конструкции лестничных клеток (косоуры маршей, балки площадок) не имеют требуемого предела огнестойкости не ниже R 60 (выполнены из незащищенных металлических конструкций);

49. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина проема выхода к лестничной клетке из подвала наружу менее 1,2 метра (составляет 1,12 м);

50. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе центральная лестница с первого на второй этаж выполнена открытой, при этом вестибюль не отделен от коридоров противопожарными перегородками;

51. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В учебном корпусе ширина выходов из лестничных клеток в левом и правом крыле здания наружу менее ширины лестничных маршей.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021 г.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу – Пилипчуку Николаю Ивановичу, разъяснены права и обязанности:

Статья 2.10 КоАП РФ. Административная ответственность юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которым было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

Статья 24.2. КоАП РФ Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.4 КоАП РФ. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5 КоАП РФ. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Конституция РФ ст. 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


Часть 4.1. статьи 28.2 КоАП РФ. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.

(Пилипчук Н.И.)
Ф.И.О.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол (защитника):

Согласен

()
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(подпись лица, в отношении которого ведется производство (защитника))

(Пилипчук Н.И.)
(ФИО)

(подпись лица, составившего протокол)

(Чирков Д.В.)
(ФИО)

Копию протокола направить законному представителю Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуку Н.И.

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

Копию протокола получил(а)

(дата, подпись)

(ФИО)