

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому
округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313,13 onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 194/1**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилась контрольное (надзорное) мероприятие

Во исполнение решения заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чиркова Д.В. от 13.09.2021 № 194, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 24 сентября 2021 г., с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 27 сентября 2021 г. 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 минут 30.09.2021г., Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Зеленкиным Антоном Сергеевичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Ответственный за производственную практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского сельскохозяйственного колледжа» Ситников Александр Сергеевич, (действующий по доверенности от 19.07.2021г № 13)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На четвертом этаже здания, для кабинета (№ 16 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
2.	На четвертом этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	01.05.2023	
3.	На третьем этаже здания огнетушители расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	01.05.2023	
4.	На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м)	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
5.	На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м)	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
6.	На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 5 и 6 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия).	ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.05.2023	
7.	На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 11 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия).	ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.05.2023	
8.	На третьем этаже здания, для кабинета 325 (помещение № 20 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
9.	На втором этаже здания, для кабинета 21 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
10.	На втором этаже дверь в помещения серверной не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная).	ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
11.	На втором этаже здания в коридоре (помещение № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м.	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
12.	На втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической пожарной установкой пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	01.05.2023	
13.	На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
		16.09.2020г. № 1479.		
14.	На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	01.05.2023	
15.	На втором этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 4 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия).	ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.05.2023	
16.	На втором этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	01.05.2023	
17.	На первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель.	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	01.05.2023	
18.	На первом этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
	сан. узле для инвалидов) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия).	противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».		
19.	На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель.	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
20.	На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м)	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
21.	На первом этаже, для кабинета не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 36 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) используется под складирование горючих материалов, на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (охраняться елки,	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	лыжи, коробки, стулья).			
22.	Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0,58 метра).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
23.	На первом этаже здания для отделки пола актового зала (помещения № 39 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (ламинит).	п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 28,29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
24.	На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель.	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
25.	На первом этаже на противопожарной двери, ведущей в тепловой узел (помещение № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
26.	На первом этаже для помещения, где расположен тепловой узел не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на двери отсутствует соответствующее обозначение.			
27.	На первом этаже кабинет (помещение № 42 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
28.	Под лестничной клеткой (Лит А2 помещение № 54 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) хранятся различные материалы, изделия, отходы, мусор и другие горючие предметы, (лестница на второй этаж у спортзала).	п. 16, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
29.	На втором этаже в помещении вентиляционной хранятся горячие материалы (мебель, коробки, бумага) на второй этаж у спортзала).	пп. б, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
30.	На противопожарной двери, ведущей в вентиляционную отсутствует приспособление для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала).	п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
31.	Для помещения вентиляционной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение. (на втором этаж у спортзала).			
32.	Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение. (на втором этаж у спортзала).	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
33.	На противопожарной двери в помещение архива отсутствует приспособления для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала).	п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2023	
34.	На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
35.	На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель. (на втором этаж у спортзала).	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 83 Федерального закона от	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
36.	На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход», (на втором этаже у спортзала).	п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.05.2023	
37.	На втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания.	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171); п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
38.	На втором этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
39.	Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре на здание соловой, где находится 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), фактически на 80 человек.	п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
40.	Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
		171).		
41.	Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
42.	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра).	ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171).	01.05.2023	
43.	На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м), (в зале одновременно пребывает более 50 человек)	ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171).	01.05.2023	
44.	На первом этаже у кабинета дворника в коридор автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (демонтированы корпуса и схемы извещателей).	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
45.	На первом этаже столовой на эвакуационном выходе из учебного цеха в коридор не установлен ручной пожарный извещатель.	Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
		регламент о требованиях пожарной безопасности».		
46.	В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 002-20-АПС, СОУЭ от 20 20г в здании учебного корпуса предусмотрена система оповещения 4-го типа, фактически установлена система оповещения 3-го типа.	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.05.2023	
47.	Для помещения гаражей не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
48.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (расход воды не соответствует нормативным требованиям)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч.1 ст. 6, ст. 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	01.05.2023	
49.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (указатель направления к ПВ не читаем)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
50.	Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	
51.	Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.05.2023	
52.	В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм.	ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.05.2023	
53.	На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длинна коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м). (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021)	ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171).	01.05.2023	
54.	На фасадной части здания столовой расположены два транспаранта (баннера) с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2023	

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ «КСХК»

Пилипчук Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР

ГУ МЧС России по пермскому краю

Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор 13 ОНПР УНПР

ГУ МЧС России по пермскому краю

Зеленкин А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«01» октября 2021 г., 16 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 13.09.2021 № 194, учетный номер: 59210061000200752713

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Чирковым Дмитрием Васильевичем, заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

2) Зеленкиным Антоном Сергеевичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания учебного корпуса, гаражей

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Кунгур,

ул. Полетаевская, 2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», ИНН: 5940100821. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по «01» октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 06 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «24» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.

с «27» сентября 2021 г 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

с «30 сентября 2021г 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 минут

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 30.09.2021, фототаблица

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с «24» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.

с «27» сентября 2021 г 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

с «30 сентября 2021г 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 минут

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 30.09.2021, фототаблица

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Истребование документов:

в следующие сроки:

с «24» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

10. При проведении выездной проверки заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

11. При проведении выездной проверки рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сопроводительное письмо от 22.09.2021г № 441/01-8; 2. Приказ от 20.08.2021г № 65-0 «Об установлении противопожарного режима»; 3. Программа водного инструктажа, ПО, ГО и ЧС; 4. Технически паспорт домовладения от 14.04.2021г; 5. Технически паспорт домовладения от 20.10.2020г; 6. декларация пожарной безопасности от 17.02.2020 № 5722000-ТО-00883; 7. Доверенность от 19.07.2021г № 13; 8. Акт проверки технического состояния ПК от 15.08.2021г; 9. Приказ от 12.08.2019 № СЭД-31-02-2-2-948 «Об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления»; 10. Сертификат соответствия на огнетушители; 11. Акт выполненных работ по проверке работоспособности ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 12. Журнал регистраций по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ; 13. Инструкция о мерах пожарной безопасности от 16.08.2021г; 14. Инструкция о порядке действия персонала при пожаре; 15. Инструкция для ответственного за пожарную безопасность; 16. Инструкция о порядке действия дежурного персонала; 17. Инструкция о действии персонала по эвакуации людей; 18. Договор присоединения б/н; 19. Паспорта на прибор приемно-контрольный; 20. Акт проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ; 21. Журнал учета огнетушителей; 22. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 23. Приказ от 19.12.2019г № СЭД 26-01-13-117 «О назначении»; 24. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 25. Протокол № 2 от 05.08.2021г; 26. Акт приемки огнезащитных работ от 26.05.2021г; 27. Договор подряда № 947 б/д; 28. Акт приемки технических средств от 21.05.2020г; 29. Журнал учебных занятий; 30. Порядок проведения тренировки от 14.05.2021г; 31. Акт о проведенной плановой учебной тренировке; 32. Приказ от 05.07.2021г № 82-1-0 «О проверке вентиляций»; 33. Акт о результатах ревизии; 34. План проведения тренировки; 35. Приказ о подготовке и проведении тренировки от 14.05.2021г; 36. Копии удостоверении по обучению; 37. Приказ от 20.08.2021г № 63-0 «О создании ДПД»; 38. Выписка из ЕГРЮ; 39. Выписка из ЕГРЮ; 40. Выписка из ЕГРЮ; 41. Гражданского правовой договор № 19/2021 б/д; 42. Государственный контракт № 165 б/н; 43. Устав; 44. Сертификаты на отделочные материалы; 45. Рабочий проект на АПС и СОУЭ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

Отчет определения расчетных величин пожарного риска на здание учебного корпуса КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» расположенный по адресу: Пермский

край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2, выполненный 14.01.2017г., с выводом об уровне расчетного значения индивидуального пожарного риска, не превышающем нормативное значение, установленное статьей 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:

- В исходных данных расчета $K_{обн}$ - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности принят равным 0.8.

1. При осмотре объекта защиты установлено, что на втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушен прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

2. На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушено прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

3. На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушено прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

4. На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушено прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

5. На втором этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии, чем нарушен п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

6. При осмотре объекта защиты установлено, что на первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель, чем нарушено приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

7. На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель, чем нарушено приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

8. На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель, чем нарушено приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 54 «Правил противопожарного

режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

9. На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, (на втором этаж у спортзала), чем нарушено приложение Н. Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с п. 22 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2009 г. регистрационный N 14486)) (далее - «Методика») параметр $K_{обн}$ принимается равным 0,8, если выполняются хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудования здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

в остальных случаях $K_{обн}$ принимается равным нулю.

Таким образом, фактически коэффициент $K_{обн} = 0$, что не соответствует принятому в расчете.

На основании изложенного, принятое в расчете значение коэффициент $K_{обн}$ не соответствует фактическим данным, установленным при обследовании объекта защиты.

- $K_{соуэ}$ - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

1. На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход» (на втором этаж у спортзала), чем нарушен п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

В соответствии с п. 25 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2009 г. регистрационный N 14486)) параметр $K_{соуэ}$ - принимается равным 0,8 если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

в остальных случаях $K_{соуэ}$ принимается равной нулю.

Таким образом, фактически коэффициент $K_{соуэ} = 0$, что не соответствует принятому в расчете.

- В разделе характеристика объекта защиты указано, что общая площадь здания составляет 8467,7 кв.м, согласно технического паспорта домовладения (инвентарный номер 1-5392 от 14.04.2021 года), общая площадь здания составляет 8393,8,6 кв. м. Исходные данные для проведения расчета приняты не верно.

- В разделе характеристика объекта защиты указано, что строительный объем

составляет 40766 куб. метров, согласно технического паспорта домовладения (инвентарный номер 1-5392 от 14.04.2021 года), строительный объем составляет 40196 куб. метров. Исходные данные для проведения расчета приняты не верно.

- В разделе характеристика объекта указано, что максимальное количество человек на объекте защиты 740 человек. Фактически согласно раздела 4 инструкции о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» в образовательной организаций может находится 900 человек. Исходные данные для проведения расчета приняты не верно.

- При визуальном осмотре здания и помещении установлено, что на 1, 2, 3 и 4 этажах здания в результате демонтажа и возведения перегородок образовались новые помещения, частично заделаны дверные проемы и образовались новые. Данные изменения подтверждаются техническим паспортом домовладения (инвентарный номер 1-5392 от 14.04.2021 года). Что не соответствует сценариям разбития на участки.

- В разделе характеристика объекта указано, что здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализаций и СОУЭ 3-го типа, из анализа рабочего проекта автоматической пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 002-20-АПС. СОУЭ от 2020г установлено, что на объекте запроектирована СОУЭ 4-го типа.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На четвертом этаже здания, для кабинета (№ 16 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы). на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение);

2. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На четвертом этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

3. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На третьем этаже здания огнетушители расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м);

6. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 5 и 6 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела,

установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

7. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 11 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

8. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На третьем этаже здания, для кабинета 325 (помещение № 20 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

9. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета 21 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

10. В нарушение ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На втором этаже дверь в помещения серверной не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

11. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже здания в коридоре (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м;

12. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

13. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

14. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

15. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На втором этаже узел

пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 4 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

16. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). На втором этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

17. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель;

18. В нарушение ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На первом этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле для инвалидов) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

19. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель;

20. В нарушение ч. 1. ст. 6. ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

21. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже, для кабинета не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 36 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) используется под складирование горючих материалов, на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (охраняться елки, лыжи, коробки, стулья);

22. В нарушение ч. 1. ст. 6. ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0,58 метра);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28,29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания для отделки пола актового зала (помещения № 39 по тех.

паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (ламинит);

24. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель;

25. В нарушение п. 14, 24.29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже на противопожарной двери, ведущей в тепловой узел (помещение № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) отсутствует приспособления для самозакрывания;

26. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже для помещения, где расположен тепловой узел не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на двери отсутствует соответствующее обозначение;

27. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже кабинет (помещение № 42 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

28. В нарушение п. 16, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Под лестничной клеткой (Лит А2 помещение № 54 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) хранятся различные материалы, изделия, отходы, мусор и другие горючие предметы, (лестница на второй этаж у спортзала);

29. В нарушение пп. б, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже в помещении вентиляционной хранятся горячие материалы (мебель, коробки, бумага) на второй этаж у спортзала);

30. В нарушение п. 14, 24.29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери, ведущей в вентиляционную отсутствует приспособление для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

31. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения вентиляционной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

32. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

33. В нарушение п. 14, 24, 29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На противопожарной двери в помещение архива отсутствует приспособления для самозакрывания, (на втором этаже у спортзала);

34. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;

35. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, (на втором этаже у спортзала);

36. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход», (на втором этаже у спортзала);

37. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171), п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания.

38. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии;

39. В нарушение п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре на здание соловой, где находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), фактически на 80 человек;

40. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра);

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра);

43. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м), (в зале одновременно пребывает более 50 человек);

44. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже у кабинета дворника в коридор автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (демонтированы корпуса и схемы извещателей);

45. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На первом этаже столовой на эвакуационном выходе из учебного цеха в коридор не установлен ручной пожарный извещатель;

46. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 002-20-АПС. СОУЭ от 20 20г в здании учебного корпуса предусмотрена система оповещения 4-го типа, фактически установлена система оповещения 3-го типа;

47. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения гаражей не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение;

48. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч.1 ст. 6, ст. 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (расход воды не соответствует нормативным требованиям);

49. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (указатель направления к ПВ не читаем);

50. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

51. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

52. В нарушение ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм;

53. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длина коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м), (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021);

54. В нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На фасадной части здания столовой расположены два транспаранта (баннера) с неизвестными показателями пожарной опасности.

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра, протоколом инструментального обследования, фототаблицей)

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г; фотокамера фотоаппарата Canon PS 2006.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра;
- 2) протокол инструментального обследования;
- 3) фототаблица;
- 4) предписание № 194/1/1 от 01.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Д.В. Чирков


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Инспектор 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю А.И. Зеленкин

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Чирков Дмитрий Васильевич, заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8-342-258-40-01 доб.313; E-mail: 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Директор АСКФ

1.10.21.

И.И. Мещенин

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313,13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

Протокол осмотра

г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(место составления)

"30" сентября 2021 г

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 час.00 мин по 16 час. 00 мин «24» сентября 2021г.

Осмотр продолжен 14 час.00 мин по 17 час.00 мин. «27» сентября 2021г.

Осмотр продолжен с., 15 час.30 мин по 16 час.30 мин. «30» сентября 2021г.

(указывается дата и время каждого из посещения объектов (помещений) контролируемого лица)

Заместителем начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому
и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Чирковым Дмитрием Васильевичем.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Место проведение осмотра: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская,2

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Ситников Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя контролируемого лица)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали: не
присутствовали

(фамилия, имя, отчество, представителей общественного народного фронта, фамилия инициалы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей)

(* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовали специалисты (эксперты): не
присутствовали

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренная статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 расположен четырехэтажный учебный корпус. Стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, перегородки – кирпичные, гипсокартонные, кровля двухскатная с чердаком, покрытие кровли – металлические листы по деревянной обрешетке; здание гаражей стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, перегородки – кирпичные, кровля плоская.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления 9 пояснения)

контролируемого лица)

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На четвертом этаже здания, для кабинета (№ 16 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение);
2. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На четвертом этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;
3. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На третьем этаже здания огнетушители расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;
4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);
5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м);
6. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 5 и 6 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);
7. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012

«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 11 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

8. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На третьем этаже здания, для кабинета 325 (помещение № 20 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

9. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета 21 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

10. В нарушение ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На втором этаже дверь в помещения серверной не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

11. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже здания в коридоре (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м;

12. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

13. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

14. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

15. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012

«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На втором этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 4 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

16. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). На втором этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключаяющей его падение или опрокидывание;

17. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, На первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель;

18. В нарушение ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На первом этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле для инвалидов) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

19. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель;

20. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

21. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже, для кабинета не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 36 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) используется под складирование горючих материалов. на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (охраняться елки, лыжи, коробки, стулья);

22. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв.

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0.58 метра);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28,29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания для отделки пола актового зала (помещения № 39 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (ламинит);

24. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель;

25. В нарушение п. 14. 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже на противопожарной двери, ведущей в тепловой узел (помещение № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) отсутствует приспособления для самозакрывания;

26. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже для помещения, где расположен тепловой узел не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на двери отсутствует соответствующее обозначение;

27. В нарушение прил. А. п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже кабинет (помещение № 42 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

28. В нарушение п. 16, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Под лестничной клеткой (Лит А2 помещение № 54 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) хранятся различные материалы, изделия, отходы, мусор и другие горючие предметы, (лестница на второй этаж у спортзала);

29. В нарушение пп. б, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже в помещении вентиляционной хранятся горячие материалы (мебель, коробки, бумага) на второй этаж у спортзала);

30. В нарушение п. 14. 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери, ведущей в вентиляционную отсутствует приспособление для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

31. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения вентиляционной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

32. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

33. В нарушение п. 14, 24.29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери в помещение архива отсутствует приспособления для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

34. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;

35. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, (на втором этаж у спортзала);

36. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход», (на втором этаж у спортзала);

37. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171), п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания.

38. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии;

39. В нарушение п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре на здание соловой, где находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), фактически на 80 человек;

40. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра);

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра);

43. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м). (в зале одновременно пребывает более 50 человек);

44. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже у кабинета дворника в коридор автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (демонтированы корпуса и схемы извещателей);

45. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На первом этаже столовой на эвакуационном выходе из учебного цеха в коридор не установлен ручной пожарный извещатель;

46. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 002-20-АПС. СОУЭ от 20 20г в здании учебного корпуса предусмотрена система оповещения 4-го типа, фактически установлена система оповещения 3-го типа;

47. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения гаражей не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение;

48. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч.1 ст. 6, ст. 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (расход воды не соответствует нормативным требованиям);

49. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (указатель направления к ПВ не читаем);

50. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

51. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

52. В нарушение ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм;

53. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длинна коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м), (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021);

54. В нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На фасадной части здания столовой расположены два транспаранта (баннера) с неизвестными показателями пожарной опасности.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнений протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы, участника (ов), внесшего замечания, с указанием замечания либо неточности)

Ответственный за производственную практику,
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»
Ситников Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Зам. начальника 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Инспектор 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Зеленкин А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

наименование территориального органа МЧС России, специального управления

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому
городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44; тел. 8-342-258-40-01 доб.313,13 onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

Протокол инструментального обследования

г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

(место составления)

"30" сентября 2021 г

(дата окончания проведения осмотра)

Инструментальное обследование начато: 24.09.2021

(дата)

14 час.00 мин

(время)

Инструментальное обследование окончено: 30.09.2021

(дата)

16 час.30 мин

(время)

Место составление протокола: г. Кунгур, ул.Полетаевская,2 Заместителем начальника 13
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому
округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Чирковым Дмитрием
Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

на основании статей 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

на основании Решения от 13.09.2021 № 194

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии Ситникова Александра Сергеевича, Ответственного за производственную
практику, охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ «Кунгурского
сельскохозяйственного колледжа» (действующий по доверенности от 19.07.2021г № 13)

(контролируемое лицо (представитель). для представителя указывается, фамилия, инициалы, наименование и номер документа
устанавливающего полномочия)

С участием специалиста (эксперта): без привлечения

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

Проведено инструментальное обследование: четырёхэтажного учебного корпуса, гаражей
(здания, сооружения, пожарные отсеки, территория, транспортное средство, технические средства для обнаружения пожара, обработки
передачи ивещения о пожаре и (или) установки пожаротушения, противопожарной защиты, иное инженерное оборудование и
устройства противопожарной защиты)

расположенного (ых) по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2

В ходе инструментального обследования использовалось: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г

(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обследовании: не применялись

(наименование нормативно-правовых актов (акта))

В ходе инструментального обследования проводилось (ись): фотосъемка камера фотоаппарата Canon PS 2006

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено:

- 1) На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);
- 2) На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м);
- 3) На втором этаже здания в коридоре (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м;
- 4) На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);
- 5) Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0,58 метра);
- 6) Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра);
- 7) Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра);
- 8) Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра);
- 9) На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м), (в зале одновременно пребывает более 50 человек);
- 10) В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм;
- 11) На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длинна коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м), (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021);

К протоколу инструментального обследования прилагаются: фототаблица

(чертежи, схемы, планы, фототаблицы и т.п.)

Особые отметки: нет

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки) к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления сделанные лицами, участвующими при инструментальном обследовании:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении инструментального обследования:

Ответственный за производственную практику,
охрану труда и гражданскую защиту ГБПОУ
«Кунгурского сельскохозяйственного колледжа»
Ситников Александр Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)


Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)


Зам. начальника 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Чирков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Инспектор 13 ОНПР УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Зеленкин А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«01» октября 2021 г.

Пермский край, г. Кунгур
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю – заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, и 28.5 Кодекса Российской Федерации
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо – директор ГБПОУ «КСХК»

1. Фамилия, имя, отчество Пилипчук Николай Иванович
2. Дата и место рождения 05.09.1963 г.г. Украина, Хмельницкая обл.
3. Адрес места регистрации, тел. г. Кунгур, ул. Полетаевская, 1, 84
4. Место работы (учебы) ГБПОУ «КСХК»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) —
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 57 07 168797
86404 13.03.2008, ул. Ме. г. Кунгур
8. Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности и когда _____

со слов нет

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

9. нарушил _____

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

УСТАНОВИЛ:

В период с 24.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 13.09.2021 № 194 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическими и должностными лицами – Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что должностным лицом – директором Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуком Николаем Ивановичем в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На четвертом этаже здания, для кабинета (№ 16 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение);

2. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На четвертом этаже здания

огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

3. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На третьем этаже здания огнетушители расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м);

6. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 5 и 6 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

7. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 11 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

8. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На третьем этаже здания, для кабинета 325 (помещение № 20 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

9. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета 21 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

10. В нарушение ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На втором этаже дверь в помещения серверной не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

11. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже здания в коридоре (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м;

12. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

13. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

14. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

15. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На втором этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 4 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

16. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). На втором этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключаяющей его падение или опрокидывание;

17. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель;

18. В нарушение ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На первом этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле для инвалидов) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

19. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель;

20. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

21. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже, для кабинета не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 36 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) используется под складирование горючих материалов, на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (охраняться елки, лыжи, коробки, стулья);

22. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0,58 метра);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28,29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания для отделки пола актового зала (помещения № 39 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (ламинит);

24. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель;

25. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже на противопожарной двери, ведущей в тепловой узел (помещение № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) отсутствует приспособления для самозакрывания;

26. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже для помещения, где расположен тепловой узел не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на двери отсутствует соответствующее обозначение;

27. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже кабинет (помещение № 42 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

28. В нарушение п. 16, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Под лестничной клеткой (Лит А2 помещение № 54 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) хранятся различные материалы, изделия, отходы, мусор и другие горючие предметы, (лестница на второй этаж у спортзала);

29. В нарушение пп. б, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже в помещении вентиляционной хранятся горячие материалы (мебель, коробки, бумага) на второй этаж у спортзала);

30. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери, ведущей в вентиляционную отсутствует приспособление для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

31. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения вентиляционной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

32. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

33. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери в помещение архива отсутствует приспособления для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

34. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;

35. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, (на втором этаж у спортзала);

36. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход», (на втором этаж у спортзала);

37. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171), п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв.

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания.

38. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии;

39. В нарушение п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре на здание соловой, где находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), фактически на 80 человек;

40. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра);

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра);

43. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м), (в зале одновременно пребывает более 50 человек);

44. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже у кабинета дворника в коридор автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (демонтированы корпуса и схемы извещателей);

45. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На первом этаже столовой на эвакуационном выходе из учебного цеха в коридор не установлен ручной пожарный извещатель;

46. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

п. 14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 002-20-АПС. СОУЭ от 20 20г в здании учебного корпуса предусмотрена система оповещения 4-го типа, фактически установлена система оповещения 3-го типа;

47. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для

помещения гаражей не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение;

48. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч.1 ст. 6, ст. 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (расход воды не соответствует нормативным требованиям);

49. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (указатель направления к ПВ не читаем);

50. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

51. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

52. В нарушение ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм;

53. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длинна коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м), (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021);

54. В нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На фасадной части здания столовой расположены два транспаранта (баннера) с неизвестными показателями пожарной опасности.

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г;

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Факт подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество) _____
(адрес места жительства) _____
2. _____

(фамилия, имя, отчество)

понятых)

(адрес места жительства)

Потерпевшие:

1.

(фамилия, имя, отчество)

(подписи)

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

потерпевших)

(адрес места жительства)

Подпись

(лица, составившего протокол)

Д.В. Чирков

(Фамилия, имя, отчество)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

Статья 2.4 Административная ответственность должностных лиц

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом; 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители; 2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители; 3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом; 4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц; 5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 3. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

1.10.21
(дата)

Орджоникидзе
(ознакомлен(а))

(подпись)

Пилипчук Николай Иванович
(Фамилия, имя, отчество)

Ваше административное дело будет рассмотрено 14.10.2021 г. в 11 час. 00 мин. в 13 ОНПР по адресу:
г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, кабинет № 201
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

1.10.21

(дата)


(подпись)Пилипчук Николай Иванович
(Фамилия, имя, отчество)


Копию протокола получил(а)


(дата, подпись лица, в отношении
которого составлен протокол)Пилипчук Николай Иванович
(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:



(подпись)

Пилипчук Николай Иванович
(ФИО)

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«01» октября 2021 г.

г. Кунгур
(место город, село, район)

Я, Заместитель начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю – заместитель главного государственного инспектора Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа, Кунгурского и Кишертского муниципальных районов по пожарному надзору майор внутренней службы Чирков Дмитрий Васильевич, руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, рассмотрев материалы плановой проверки в отношении:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
2. Юридический адрес, тел. (факс): Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 т. 8 (34271)2-78-90
3. ОГРН 1025901893478; ИНН 5940100821; КПП 591701001
4. ФИО законного представителя: Пилипчук Николай Иванович
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01—13-117 от 19.12.2019г
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ
57 07 168 777 8198 13 03. 2008 г. УФСБ г. Кунгур
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю
8. Сведения о привлечении к административной ответственности: не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

В период с 24.09.2021 по 01.10.2021 на основании решения от 13.09.2021 № 194 проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения юридическим лицом - Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» (далее - юридическое лицо) требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом в 16 часов 00 минут 01.10.2021 по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2 допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На четвертом этаже здания, для кабинета (№ 16 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение);

2. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На четвертом этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

3. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479. На третьем этаже здания

огнетушители расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключающей его падение или опрокидывание;

4. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, ширина эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

5. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На третьем этаже здания, высота эвакуационного выхода из лаборантское (помещения № 8 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) в кабинет (менее 1,9 м (высота составляет – 1,86 м);

6. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещения № 5 и 6 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции. (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

7. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На третьем этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещения № 11 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

8. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На третьем этаже здания, для кабинета 325 (помещение № 20 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

9. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже здания, для кабинета 21 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При этом данное помещение используется как склад, (охраняться разные предметы), на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение;

10. В нарушение ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На втором этаже дверь в помещения серверной не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь деревянная);

11. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На втором этаже здания в коридоре (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на путях эвакуации размещено оборудование (металлический ящик), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. фактическая высота размещения составляет 1,76 м;

12. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет (помещение № 28 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

13. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет директора (помещение № 29 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

14. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На втором этаже здания кабинет приемной (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

15. В нарушение ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На втором этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле (помещении № 4 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

16. В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). На втором этаже здания огнетушители, расположенные в коридоре и кабинетах без специальной подставки из негорючего материала, исключаяющей его падение или опрокидывание;

17. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479. На первом этаже здания из библиотеки (помещении № 34 по тех. паспорту инв. № 2-9012 от 26.07.2007) на путях эвакуации возле выхода не установлен ручной пожарный извещатель;

18. В нарушение ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». На первом этаже узел пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажного перекрытия в сан. узле для инвалидов) полимерной водосточной трубой не имеет предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости узла пересечения междуэтажного перекрытия);

19. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже в правом крыле коридора (помещения № 26 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) у выхода во внутренний двор в лестничной клетке не установлен ручной пожарный извещатель;

20. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). На первом этаже, ширина эвакуационного выхода из кабинета музыкальной студии (помещение № 35 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (ширина составляет – 0,68 м);

21. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже, для кабинета не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 36 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) используется под складирование горючих материалов, на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (охраняться елки, лыжи, коробки, стулья);

22. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода с лыжной базы (помещение № 72 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) в коридор менее 0,8 м (составляет 0,58 метра);

23. В нарушение п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, ч. 6 ст. 134, табл. 28,29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже здания для отделки пола актового зала (помещения № 39 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (ламинит);

24. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На эвакуационном выходе из актового зала во внутренний двор не установлен ручной пожарный извещатель;

25. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На первом этаже на противопожарной двери, ведущей в тепловой узел (помещение № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) отсутствует приспособления для самозакрывания;

26. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже для помещения, где расположен тепловой узел не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещения № 41 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) на двери отсутствует соответствующее обозначение;

27. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже кабинет (помещение № 42 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации;

28. В нарушение п. 16, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Под лестничной клеткой (Лит А2 помещение № 54 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) хранятся различные материалы, изделия, отходы, мусор и другие горючие предметы, (лестница на второй этаж у спортзала);

29. В нарушение пп. б, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже в помещении вентиляционной хранятся горячие материалы (мебель, коробки, бумага) на второй этаж у спортзала);

30. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери, ведущей в вентиляционную отсутствует приспособление для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

31. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения вентиляционной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

32. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение, (на втором этаж у спортзала);

33. В нарушение п. 14, 24,29 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На противопожарной двери в помещение архива отсутствует приспособления для самозакрывания, (на втором этаж у спортзала);

34. В нарушение прил. А, п. А.4, п. А.10 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже у спортзала (Лит А2 помещения № 1,4,6,7,10,11, по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;

35. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На втором этаже, на эвакуационном выходе из коридора в лестничную клетку не установлен ручной пожарный извещатель, (на втором этаж у спортзала);

36. В нарушение п. 23, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». На втором этаже над эвакуационным выходом из коридора в лестничную клетку отсутствует световой указатель «Выход», (на втором этаж у спортзала);

37. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171), п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания.

38. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На втором

этаже у спортзала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии;

39. В нарушение п. 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре на здание соловой, где находится 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), фактически на 80 человек;

40. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 0,8 м (составляет 0,73 метра);

41. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Высота эвакуационного выхода из помывочного цеха в коридор к кабинету санитарного узла менее 1,9 м (составляет 1,85 метра);

42. В нарушение ч. 1. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171). Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,76 метра);

43. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На втором этаже ширина эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор к лестнице менее 1,2 м (составляет 0,86 м), (в зале одновременно пребывает более 50 человек);

44. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На первом этаже у кабинета дворника в коридор автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (демонтированы корпуса и схемы извещателей);

45. В нарушение Приложение Н, Таблица Н. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На первом этаже столовой на эвакуационном выходе из учебного цеха в коридор не установлен ручной пожарный извещатель;

46. В нарушение п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализаций системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 002-20-АПС. СОУЭ от 20 20г в здании учебного корпуса предусмотрена система оповещения 4-го типа, фактически установлена система оповещения 3-го типа;

47. В нарушение п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Для помещения гаражей не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на двери отсутствует соответствующее обозначение;

48. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, ч.1 ст. 6, ст. 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (расход воды не соответствует нормативным требованиям);

49. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (указатель направления к ПВ не читаем);

50. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

51. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

52. В нарушение ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В здании учебного корпуса в левом и правом крыле ширина зазоров между лестничными маршами менее 75 мм;

53. В нарушение ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171). На третьем и четвертом этаже учебного корпуса длина коридоров более 60 метров, при этом не разделены противопожарными перегородками (длина составляет 65,5 м). (помещение № 38 по тех. паспорту инв. № 1-5392 от 14.04.2021);

54. В нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. На фасадной части здания столовой расположены два транспаранта (баннера) с неизвестными показателями пожарной опасности.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП ГОСТ 7502-98, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021 г.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу – Пилипчуку Николаю Ивановичу, разъяснены права и обязанности:

Статья 2.10 КоАП РФ. Административная ответственность юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких

юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

Статья 24.2. КоАП РФ Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.4 КоАП РФ. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5 КоАП РФ. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.


4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Конституция РФ ст. 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Часть 4.1, статьи 28.2 КоАП РФ. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.


В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.


подпись

(Пилипчук Н.И.)
Ф.И.О.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол (защитника):



()
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(подпись лица, в отношении
которого ведется производство
(защитника))

(Пилипчук Н.И.)
(ФИО)

(подпись лица, составившего протокол)


(Чирков Д.В.)
(ФИО)

Копию протокола направить законному представителю Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» Пилипчуку Н.И.

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

Копию протокола получил(а)

7.10.21
(дата, подпись)


(ФИО)